



IEC 62058-11

Edition 1.0 2008-09

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Electricity metering equipment (AC) – Acceptance inspection –
Part 11: General acceptance inspection methods**

**Equipement de comptage de l'électricité (c.a.) – Contrôle de réception –
Partie 11: Méthodes générales de contrôle de réception**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX
XC

ICS 17.220; 91.140.50

ISBN 2-8318-9988-5

CONTENTS

FOREWORD	6
INTRODUCTION	8
1 Scope	9
2 Normative references	9
3 Terms and definitions	9
3.1 Sources of data	10
3.2 Types of sampling	11
3.3 Specifications, values and test results	11
3.4 Types of inspection	12
3.5 Types of acceptance sampling inspection	14
3.6 Acceptance sampling inspection system aspects	15
3.7 Acceptance criteria	16
3.8 Types of operating characteristic curves	18
3.9 Terms relating to operating characteristics	18
3.10 Outgoing quality concepts	21
3.11 Other terms	21
4 Symbols and abbreviations	22
4.1 Symbols	22
4.2 Acronyms	23
5 General	23
5.1 The objectives of acceptance inspection	23
5.2 Acceptance sampling plans, schemes and systems	24
5.3 Practical and economic advantages of using standard sampling plans	24
5.4 Agreement between the parties	25
5.5 Selection of sampling schemes and sampling plans	26
5.6 Considerations influencing a selection	27
5.6.1 Long and short production runs	27
5.6.2 Lot-by-lot inspection	28
5.6.3 Isolated lot inspection	28
5.6.4 Attributes versus variables	28
5.6.5 Single and double sampling	29
5.6.6 " <i>s</i> " method and " <i>σ</i> " method	29
5.7 Nonconformity and nonconforming items	29
5.8 Classification of nonconformities	29
5.9 Operating characteristic (OC) curve	30
5.10 Producer's risks (PR) and consumer's risk (CR)	30
5.11 AQL, PRQ, LQ and CRQ	31
5.12 Switching rules for normal, tightened and reduced inspection	31
5.13 Inspection level	32
5.14 Sample size code letter	32
5.15 Place of inspection	33
5.16 Submission of product for acceptance inspection	33
5.17 Drawing of samples	33
5.18 Acceptability of lots	34
6 100 % inspection	34
6.1 Application of the method	34

6.2	Lot sizes and acceptance numbers	34
6.3	Acceptance and non-acceptance	35
7	Lot-by-lot inspection by attributes	35
7.1	Application of the method	35
7.2	Drawing of samples	36
7.3	Inspection level	36
7.4	Sampling plans	36
7.4.1	Obtaining a sampling plan	36
7.4.2	Single sampling plans	36
7.4.3	Double sampling plans	39
7.4.4	Determination of acceptability	40
7.5	Normal, tightened and reduced inspection (see also 5.12)	41
7.5.1	Start and continuation of inspection	41
7.5.2	Normal to tightened	41
7.5.3	Tightened to normal	42
7.5.4	Normal to reduced	42
7.5.5	Reduced to normal	43
7.5.6	Discontinuation and resumption of inspection	43
7.6	Operating characteristic (OC) curves	43
7.7	Process average	46
7.8	Average outgoing quality (AOQ)	46
7.9	Average outgoing quality limit (AOQL)	46
7.10	Consumer's risk (CR)	47
7.11	Producer's risk (PR)	49
8	Isolated lot inspection	50
8.1	Application of the method	50
8.2	Procedures specified	50
8.2.1	Procedure A	50
8.2.2	Procedure B	50
8.3	Limiting quality	50
8.4	Procedure A	50
8.5	Procedure B	53
8.6	Rules for acceptance and non-acceptance	55
9	Skip-lot inspection	55
9.1	Application of the method	55
9.2	Manufacturer qualification	56
9.3	Product qualification	56
9.4	Detailed procedures	57
10	Lot-by-lot inspection by variables	57
10.1	Application of the method	57
10.2	Choice between the “ <i>s</i> ” and the “ <i>σ</i> ” methods	57
10.3	Standard plans	58
10.4	Preliminary operations	58
10.5	Standard multivariate “ <i>s</i> ” method procedures for independent quality characteristics with combined control	58
10.5.1	General methodology	58
10.5.2	Sampling plans	59
10.5.3	Description of the procedure	60
10.5.4	Simplified exact formula for the “ <i>s</i> ” method with sample size 4	61

10.5.5 Approximate procedure for the “ <i>s</i> ” method for $n \geq 5$	61
10.6 Standard multivariate “ σ ” method procedures for independent quality characteristics with combined control	64
10.6.1 General methodology	64
10.6.2 Sampling plans	65
10.6.3 Description of the procedure	65
10.7 Procedure during continuing inspection	66
10.8 Normality and outliers	66
10.8.1 Normality	66
10.8.2 Outliers	66
10.9 Records	66
10.9.1 Control charts	66
10.9.2 Lots that are not accepted	66
10.10 Normal, tightened and reduced inspection (see also 5.12)	66
10.11 Discontinuation and resumption of inspection	67
10.12 Switching between the “ <i>s</i> ” and “ σ ” methods	68
10.12.1 Estimating the process standard deviation	68
10.12.2 State of statistical control	68
10.12.3 Switching from the “ <i>s</i> ” method to the “ σ ” method	68
10.12.4 Switching from the “ σ ” method to the “ <i>s</i> ” method	69
10.13 Consumer protection	69
10.14 Operating characteristic curves	69
10.15 Consumer’s risk (CR)	72
10.16 Producer’ risk (PR)	74
Annex A (normative) Random numbers	76
Annex B (normative) Procedure for obtaining <i>s</i> or σ	79
Bibliography	80
 Figure 1 – Selection procedure of sampling schemes and plans	27
Figure 2 – Outline of switching rules	32
Figure 3 – OC curves for AQL = 1,0, single sampling plans, normal inspection	44
Figure 4 – OC curves for AQL = 1,0, single sampling plans, tightened inspection	44
Figure 5 – OC curves for single sampling plans, Ac=0	45
Figure 6 – Operating characteristic curves for single sampling plans for non-critical nonconformities, procedure B	54
Figure 7 – OC curves for normal inspection, AQL = 1,0	69
Figure 8 – OC curves for tightened inspection, AQL = 1,0	70
Figure 9 – OC curves for reduced inspection, AQL = 1,0	71
 Table 1 – Acceptance number Ac for 100 % inspection	34
Table 2 – Single sampling plans for normal, tightened and reduced inspection, AQL = 1,0	37
Table 3 – Example with lot size = 80, inspection level II	37
Table 4 – Example with lot size = 400, inspection level II	38
Table 5 – Example with lot size = 800, inspection level III	38
Table 6 – Single sampling plans for critical nonconformities Ac = 0	39
Table 7 – Double sampling plans for normal, tightened and reduced inspection, AQL = 1,0	40

Table 8 – Calculation of switching scores	43
Table 9 – Tabulated values of OC curves for single sampling, AQL = 1,0 plans	45
Table 10 – Tabulated values of OC curves for single sampling, normal inspection, accept zero sampling plans.....	46
Table 11 – Average Outgoing Quality Limit (AOQL) at AQL = 1,0.....	47
Table 12 – Average Outgoing Quality Limit (AOQL) for Ac = 0 sampling plans, normal inspection	47
Table 13 – Consumer's risk quality (CRQ): AQL = 1,0 plans	48
Table 14 – Consumer's risk quality (CRQ): Accept zero plans.....	48
Table 15 – Producer's risk (PR): AQL = 1,0	49
Table 16 – Producer's risk (PR): Accept zero plans	49
Table 17 – Sampling plans for non-critical nonconformities, procedure A, LQ = 5,0	51
Table 18 – Sampling plans for critical nonconformities, procedure A	52
Table 19 – Probability of acceptance for accept zero plans	52
Table 20 – Single sampling plans for non-critical nonconformities, procedure B, LQ = 5,0	54
Table 21 – Equivalent sample sizes for single and double sampling.....	55
Table 22 – Equivalent acceptance numbers for single and double sampling.....	55
Table 23 – Sample sizes for the “ <i>s</i> ” method and the “ <i>σ</i> ” method with AQL = 1,0.....	58
Table 24 – Sampling plans for the “ <i>s</i> ” method	60
Table 25 – Values of a_n	62
Table 26 – Sampling plans for the “ <i>σ</i> ” method.....	65
Table 27 – Supplementary acceptability constants for qualifying towards reduced inspection	67
Table 28 – Values of c_U for upper control limit on the sample standard deviation	68
Table 29 – Tabulated values of OC curves for normal inspection, AQL = 1,0	70
Table 30 – Tabulated values of OC curves for tightened inspection, AQL = 1,0.....	71
Table 31 – Tabulated values of OC curves for reduced inspection, AQL = 1,0.....	72
Table 32 – Consumer's risk quality (CRQ): “ <i>s</i> ” method	73
Table 33 – Consumer's risk quality (CRQ): “ <i>σ</i> ” method	73
Table 34 – Producer's risk (PR): “ <i>s</i> ” method	74
Table 35 – Producer's risk (PR): “ <i>σ</i> ” method	74
Table A.1 – Random numbers.....	76

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**ELECTRICITY METERING EQUIPMENT (AC) –
ACCEPTANCE INSPECTION –****Part 11: General acceptance inspection methods****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and nongovernmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62058-11 has been prepared by IEC technical committee 13: Electrical energy measurement, tariff- and load control.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
13/1430/FDIS	13/1438/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

A list of all parts of IEC 62058 series, published under the general title *Electricity metering equipment (AC) – Acceptance inspection*, can be found on the IEC website.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

This part of IEC 62058 describes – based on relevant standards established by ISO TC 69 SC 5 – general acceptance inspection methods of newly manufactured electricity meters, supplied in lots of 50 and above. The method of acceptance of smaller lots should be agreed upon by the manufacturer and the customer.

In this standard, it has been taken into account that modern, automated manufacturing processes operated under quality management systems allow to keep the quality level under tight control.

This standard, together with IEC 62058-21, containing particular requirements for acceptance inspection of electromechanical meters for active energy, and IEC 62058-31, containing particular requirements for acceptance inspection of static meters for active energy, cancels and replaces the following standards:

- IEC 60514: *Acceptance inspection of class 2 alternating-current watt-hour meters and*
- IEC 61358: *Acceptance inspection for direct connected alternating current static watt-hour meters for active energy (classes 1 and 2).*

Main changes in this standard compared to those earlier standards:

- it is based on the latest standards established by ISO TC 69 SC 5;
- the rules for switching between normal, tightened and reduced inspection have been adopted;
- the procedures for inspection of isolated lots have been adopted;
- the procedures for skip-lot sampling have been adopted;
- for inspection by variables, the “*R*” method has been eliminated and the “*σ*” method has been adopted.

ELECTRICITY METERING EQUIPMENT (AC) – ACCEPTANCE INSPECTION –

Part 11: General acceptance inspection methods

1 Scope

The general acceptance inspection methods specified in this part of IEC 62058 apply to newly manufactured electricity meters produced and supplied in lots of 50 and above.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO 2859-1:1999, *Sampling procedures for inspection by attributes – Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection*

ISO 2859-1:1999/Cor 1:2001

ISO 2859-2:1985, *Sampling procedures for inspection by attributes – Part 2: Sampling plans indexed by limiting quality (LQ) for isolated lot inspection*

ISO 2859-3:2005, *Sampling procedures for inspection by attributes – Part 3: Skip-lot sampling procedures*

ISO 3534-2:2006 Ed. 2 *Statistics – Vocabulary and symbols – Part 2: Applied statistics*

ISO 3951-1:2005 Ed. 1, *Sampling procedures for inspection by variables – Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL*

ISO 3951-2:2006 Ed. 1, *Sampling procedures for inspection by variables – Part 2: General specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection of independent quality characteristics*

ISO 5479:1997, *Statistical interpretation of data – Tests for departure from the normal distribution*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	86
INTRODUCTION	88
1 Domaine d'application	89
2 Références normatives	89
3 Termes et définitions	89
3.1 Sources de données	90
3.2 Types d'échantillonnage	91
3.3 Spécifications, valeurs et résultats d'essai	91
3.4 Types de contrôle	92
3.5 Types de contrôle de réception par échantillonnage	94
3.6 Système de contrôle par échantillonnage pour acceptation	95
3.7 Critères d'acceptation	96
3.8 Types de courbes d'efficacité	98
3.9 Termes relatifs à l'efficacité	98
3.10 Concepts relatifs à la qualité après contrôle	101
3.11 Autres termes	101
4 Symboles et abréviations	102
4.1 Symboles	102
4.2 Acronymes	103
5 Généralités	104
5.1 Objectifs du contrôle de réception	104
5.2 Systèmes, programmes et plans d'échantillonnage pour réception	104
5.3 Avantages pratiques et économiques de l'utilisation de plans d'échantillonnage normalisés	105
5.4 Accord entre les parties	106
5.5 Sélection des programmes et des plans d'échantillonnage	106
5.6 Considérations influençant une sélection	107
5.6.1 Cycles de production longs et courts	107
5.6.2 Contrôle lot par lot	108
5.6.3 Contrôle de lot isolé	108
5.6.4 Attributs ou mesures	108
5.6.5 Echantillonnage simple et double	109
5.6.6 Méthode "s" et méthode " σ "	109
5.7 Non-conformité et individus non conformes	109
5.8 Classification des non-conformités	110
5.9 Courbe d'efficacité (CE)	110
5.10 Risques du fournisseur (RF) et risques du client (RC)	110
5.11 LAQ, QRF, QL et QRC	111
5.12 Règles de modification pour contrôle normal, renforcé et réduit	111
5.13 Niveau de contrôle	113
5.14 Lettre code d'effectif d'échantillon	114
5.15 Lieu de réalisation du contrôle	114
5.16 Soumission du produit au contrôle de réception	114
5.17 Prélèvement des échantillons	114
5.18 Acceptabilité des lots	115
6 Contrôle à 100 %	115

6.1	Application de la méthode	115
6.2	Effectifs des lots et nombres d'acceptation.....	116
6.3	Acceptation et non-acceptation	116
7	Contrôle lot par lot par attributs	116
7.1	Application de la méthode	116
7.2	Prélèvement des échantillons	117
7.3	Niveau de contrôle	117
7.4	Plans d'échantillonnage	117
7.4.1	Obtention d'un plan d'échantillonnage	117
7.4.2	Plans d'échantillonnage simples	117
7.4.3	Plans d'échantillonnage double	120
7.4.4	Détermination de l'acceptabilité	121
7.5	Contrôle normal, renforcé et réduit (voir aussi 5.12)	122
7.5.1	Début et continuation du contrôle	122
7.5.2	Basculement de normal à renforcé	122
7.5.3	Basculement de renforcé en normal.....	123
7.5.4	Basculement de normal à réduit	123
7.5.5	Basculement de réduit à normal	124
7.5.6	Arrêt et reprise du contrôle	124
7.6	Courbes d'efficacité (CE)	124
7.7	Qualité moyenne d'un processus.....	127
7.8	Qualité moyenne après contrôle (QMAC).....	127
7.9	Limite de qualité moyenne après contrôle (LQMAC)	127
7.10	Risque du client (RC)	128
7.11	Risque du fournisseur (RF).....	130
8	Contrôle de lot isolé	132
8.1	Application de la méthode	132
8.2	Procédures spécifiées	132
8.2.1	Procédure A	132
8.2.2	Procédure B	132
8.3	Niveau de qualité limite	132
8.4	Procédure A	132
8.5	Procédure B	135
8.6	Règles d'acceptation et de non-acceptation	137
9	Contrôle successif partiel	138
9.1	Application de la méthode	138
9.2	Qualification du fabricant.....	138
9.3	Qualification des produits	138
9.4	Procédures détaillées	139
10	Contrôle par mesures	139
10.1	Application de la méthode	139
10.2	Choix entre les méthodes “ <i>s</i> ” et “ <i>σ</i> ”.....	140
10.3	Plans normalisés	140
10.4	Opérations préliminaires.....	140
10.5	Procédures de méthode “ <i>s</i> ” multivariables normalisée pour caractéristiques de qualité indépendantes avec contrôle combiné.....	141
10.5.1	Méthodologie générale	141
10.5.2	Plans d'échantillonnage	142
10.5.3	Description de la procédure	142

10.5.4 Formule exacte simplifiée pour la méthode “ <i>s</i> ” avec effectif d'échantillon de 4	143
10.5.5 Procédure approximative pour la méthode “ <i>s</i> ” pour $n \geq 5$	143
10.6 Procédures de méthode “ σ ” multivariables normalisée pour caractéristiques de qualité indépendantes avec contrôle combiné.....	147
10.6.1 Méthodologie générale	147
10.6.2 Plans d'échantillonnage	147
10.6.3 Description de la procédure.....	148
10.7 Procédure au cours du contrôle continu	148
10.8 Normalité et observations aberrantes	149
10.8.1 Normalité.....	149
10.8.2 Observations aberrantes	149
10.9 Enregistrements	149
10.9.1 Cartes de contrôle	149
10.9.2 Lots qui ne sont pas acceptés	149
10.10 Contrôle normal, renforcé et réduit (voir aussi 5.12)	149
10.11 Arrêt et reprise du contrôle	150
10.12 Basculement entre les méthodes “ <i>s</i> ” et “ σ ”	151
10.12.1 Estimation de l'écart type de processus	151
10.12.2 Etat du contrôle statistique	151
10.12.3 Basculement de la méthode “ <i>s</i> ” à la méthode “ σ ”	152
10.12.4 Basculement de la méthode “ σ ” à la méthode “ <i>s</i> ”	152
10.13 Protection du client.....	152
10.14 Courbes d'efficacité	152
10.15 Risque du client (RC)	155
10.16 Risque du fournisseur (RF).....	157
Annexe A (normative) Nombres aléatoires	159
Annexe B (normative) Procédure pour obtenir <i>s</i> ou σ	162
Bibliographie.....	163
 Figure 1 – Procédure de sélection des programmes et des plans d'échantillonnage.....	107
Figure 2 – Description des règles de basculement de contrôle.....	113
Figure 3 – Courbes d'efficacité pour LAQ = 1,0, plans d'échantillonnage simple, contrôle normal.....	125
Figure 4 – Courbes d'efficacité pour LAQ = 1,0, plans d'échantillonnage simple, contrôle renforcé.....	125
Figure 5 – Courbes d'efficacité pour plans d'échantillonnage simple, Ac = 0	126
Figure 6 – Courbes d'efficacité pour plans d'échantillonnage simple pour non-conformités non critiques, procédure B	136
Figure 7 – Courbes d'efficacité pour contrôle normal, LAQ = 1,0.....	153
Figure 8 – Courbes d'efficacité pour contrôle renforcé, LAQ = 1,0	154
Figure 9 – Courbes d'efficacité pour contrôle réduit, LAQ = 1,0	155
 Tableau 1 – Critère d'acceptation Ac (Acceptance number) pour contrôle à 100%	116
Tableau 2 – Plans d'échantillonnage simple pour contrôle normal, renforcé et réduit, LAQ = 1,0	118
Tableau 3 – Exemple avec effectif de lot = 80, niveau de contrôle II	118
Tableau 4 – Exemple avec effectif de lot = 400, niveau de contrôle II	119

Tableau 5 – Exemple avec effectif de lot = 800, niveau de contrôle III	119
Tableau 6 – Plans d'échantillonnage simple pour non-conformités critiques Ac = 0	120
Tableau 7 – Plans d'échantillonnage double pour contrôle normal, renforcé et réduit, LAQ = 1,0	121
Tableau 8 – Calcul des scores de modification	124
Tableau 9 – Tableau des valeurs des courbes d'efficacité pour échantillonnage simple, LAQ = 1,0	126
Tableau 10 – Tableau des valeurs des courbes d'efficacité pour échantillonnage simple, contrôle normal, plans d'échantillonnage d'acceptation zéro	127
Tableau 11 – Limite de qualité moyenne après contrôle (LQMAC) avec LAQ = 1,0	128
Tableau 12 – Limite de qualité moyenne après contrôle (LQMAC) pour plans d'échantillonnage Ac = 0, contrôle normal.....	128
Tableau 13 – Qualité de risque du client (QRC): plans LAQ = 1,0	129
Tableau 14 – Qualité de risque du client (QRC): plans d'acceptation zéro	130
Tableau 15 – Risque du fournisseur (RF) LAQ = 1,0	131
Tableau 16 – Risque du fournisseur (RF) : Plans d'acceptation zéro.....	131
Tableau 17 – Plans d'échantillonnage pour les non-conformités non critiques, procédure A, QL = 5,0	133
Tableau 18 – Plans d'échantillonnage pour les non-conformités critiques, procédure A	134
Tableau 19 – Probabilité d'acceptation pour les plans d'acceptation zéro	134
Tableau 20 – Plans d'échantillonnage simple pour les non-conformités non-critiques, procédure B, QL = 5,0	136
Tableau 21 – Effectifs d'échantillon équivalents pour échantillonnage simple et double	137
Tableau 22 – Critères d'acceptation équivalents pour échantillonnage simple et double	137
Tableau 23 – Effectifs d'échantillon pour la méthode “ <i>s</i> ” et la méthode “ <i>σ</i> ” avec LAQ = 1,0	140
Tableau 24 – Plans d'échantillonnage pour la méthode “ <i>s</i> ”	142
Tableau 25 – Valeurs de a_n	144
Tableau 26 – Plans d'échantillonnage pour la méthode “ <i>σ</i> ”	148
Tableau 27 – Constantes d'acceptabilité supplémentaires pour qualification pour contrôle réduit.....	150
Tableau 28 – Valeurs de c_U pour limite de contrôle supérieure sur l'écart type d'échantillon	152
Tableau 29 – Tableau des valeurs des courbes d'efficacité pour contrôle normal, LAQ = 1,0	153
Tableau 30 – Tableau des valeurs des courbes d'efficacité pour contrôle renforcé, LAQ = 1,0	154
Tableau 31 – Tableau des valeurs des courbes d'efficacité pour contrôle réduit, LAQ = 1,0	155
Tableau 32 – Qualité du risque du client (QRC): méthode “ <i>s</i> ”	156
Tableau 33 – Qualité du risque du client (QRC): méthode “ <i>σ</i> ”	157
Tableau 34 – Risque du fournisseur (RF) méthode “ <i>s</i> ”.....	158
Tableau 35 – Risque du fournisseur (RF) méthode “ <i>σ</i> ”	158
Tableau A.1 – Nombres aléatoires	159

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ÉQUIPEMENT DE COMPTAGE DE L'ÉLECTRICITE (c.a.) – CONTRÔLE DE RÉCEPTION –

Partie 11: Méthodes générales de contrôle de réception

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales qui assurent la liaison avec la CEI participent également à cette préparation. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 62058-11 a été établie par le comité d'études 13 de la CEI:
Mesure de l'énergie électrique, contrôle des tarifs et de la charge.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
13/1430/FDIS	13/1438/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 62058, présentées sous le titre général *Equipement de comptage de l'électricité (c.a.) – Contrôle de réception*, peut être consultée sur le site web de la CEI.

Cette publication a été rédigée conformément aux Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

INTRODUCTION

La présente partie de la CEI 62058 décrit, en se fondant sur les normes applicables établies par le SC 5 du TC 69 de l'ISO, des méthodes générales pour le contrôle de réception des compteurs électriques neufs, livrés par lots de 50 et plus. Il convient que la méthode de contrôle applicable aux lots plus petits fasse l'objet d'un accord entre le fabricant et le client.

Dans la présente norme, il a été tenu compte du fait que des processus de fabrication modernes automatisés mis en œuvre dans des systèmes de gestion de la qualité permettent de maintenir le niveau de qualité sous un strict contrôle.

La présente norme, avec la CEI 62058-21 qui donne les exigences particulières pour le contrôle de réception des compteurs électromécaniques d'énergie active et la CEI 62058-31 qui donne les exigences particulières pour le contrôle de réception des compteurs statiques d'énergie active, annule et remplace les normes suivantes:

- CEI 60514 *Contrôle de réception des compteurs à courant alternatif de la classe 2, et*
- CEI 61358 *Contrôle de réception des compteurs statiques d'énergie active pour courant alternatif et à branchement direct (classes 1 et 2).*

Les principales modifications de cette norme par rapport à la CEI 60514 et à la CEI 61358 sont les suivantes:

- Elle est fondée sur les normes les plus récentes établies par le SC5 du TC 69 de l'ISO.
- Les règles de basculement entre contrôle normal, contrôle renforcé et contrôle réduit, ont été adoptées.
- Les procédures pour le contrôle des lots isolés ont été adoptées.
- Les procédures pour l'échantillonnage successif partiel ont été adoptées.
- Pour le contrôle par mesures, la méthode "R" a été éliminée et la méthode " σ " a été adoptée.

ÉQUIPEMENT DE COMPTAGE DE L'ÉLECTRICITE (c.a.) – CONTRÔLE DE RÉCEPTION –

Partie 11: Méthodes générales de contrôle de réception

1 Domaine d'application

Les méthodes générales de contrôle de réception de la présente partie de la CEI 62058 s'appliquent aux compteurs électriques neufs et livrés par lots de 50 et plus.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 2859-1:1999, *Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs – Partie 1: Procédures d'échantillonnage pour les contrôles lot par lot, indexés d'après le niveau de qualité acceptable (NQA)*

ISO 2859-1:1999/Cor 1:2001

ISO 2859-2:1985, *Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs – Partie 2: Plans d'échantillonnage pour les contrôles de lots isolés, indexés d'après la qualité limite (QL)*

ISO 2859-3:2005, *Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs – Partie 3: Procédures d'échantillonnage successif partiel*

ISO 3534-2: 2006 Ed.2, *Statistique – Vocabulaire et symboles – Partie 2: Statistique appliquée*

ISO 3951-1:2005 Ed. 1, *Règles d'échantillonnage pour les contrôles par mesures – Partie 1: Spécifications pour les plans d'échantillonnage simples indexés d'après la limite d'acceptation de qualité (LAQ) pour le contrôle lot par lot pour une caractéristique de qualité unique et une LAQ unique*

ISO 3951-2:2006 Ed. 1, *Règles d'échantillonnage pour les contrôles par mesures – Partie 2: Spécification générale pour les plans d'échantillonnage simples, indexés d'après la limite d'acceptation de qualité (LAQ) pour les contrôles lot par lot des caractéristiques de qualité indépendantes*

ISO 5479:1997, *Interprétation statistique des données – Tests pour les écarts à la distribution normale*